

DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)

Ficha de inventário

Ficha n.º

Pesquisador Camila Venanzi

Data 2012

IDENTIFICAÇÃO

acervo IPESP**empreendimento** GE Lar Juvenil**município** Araraquara

processo n° 29 311/61

data / início 02/08/61

nome/uso atual	Complexo de Atendimento da Infância e da Juventude
-----------------------	--

projeto	padrão	especial (X)
---------	--------	--------------

programa	modelo	especificação
----------	--------	---------------

arquitecto

endereço Rua Padre Francisco Coulturato, s/n – São Geraldo

área (m ²)	terreno 4096	construída
------------------------	--------------	------------

obra	data / início 02/08/61	data / fim 24/02/69
-------------	-------------------------------	----------------------------

empresas concorrentes Engenheiro Hélio Foz Jordão e Faria & Maia Engenharia e Construções Ltda.

responsável pela obra

arquitetura Seção IP-92

engenharia

estrutura	fundações
------------------	------------------

instalações	construção
-------------	------------

OCORRÊNCIAS

[illegible]



DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)

Ficha de inventário

Pesquisador Camila Venanzi

Ficha n.º






Data 2012

MATERIAL GRÁFICO

plantas (X)	elevações (X)	cortes (X)	detalhes	outros
assinaturas / carimbos				
processos				
imagens				

descrição

Obs. Planta de Implantação do Arquivo IPESP (escola iniciada durante Governo Carvalho Pinto e demolida logo após sua conclusão, em 1970) e do arquivo FDE.



Implantação;

Planta Térreo da escola reconstruída

Planta 1o Pavimento da escola reconstruída;

Corte da escola reconstruída;

Fachada da escola reconstruída.



DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)

Ficha de inventário

Pesquisador Camila Venanzi

Ficha n.º

Data 2012

INFORMAÇÕES DE CAMPO

estado de conservação	ótimo (X)	bom	regular	ruim	péssimo
paredes Alvenaria de tijolos					
pisos Cerâmica					
estrutura Pilar e viga de concreto					
cobertura Telhas de barro					
esquadrias Ferro					
imagens					

